

# 令和5年度 処分場施設の維持管理記録(月次)

【各施設毎に異常の有無、機能性を毎日点検し月次集約】

		点検実施月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
区分	細別	月次集約日	5月1日	6月1日	7月3日	8月1日	9月1日	10月2日	11月1日	12月1日	1月4日	2月1日	3月1日	4月1日
管理棟	気象観測装置	異常警報	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	門扉・フェンス	破損	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	トラックスケール	異常値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
埋立地	搬入道路	冠水・陥没	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	洗車設備	コンクリートの亀裂	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ダンピングヤード	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	飛散防止フェンス	破損等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	遮水工	保有水位の異常変動	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	護岸	変状や損傷等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
余水処理施設	希釈槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	中和槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	中和槽攪拌機	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	中和槽PH計	異常値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	アルカリ貯留槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	酸貯留槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	各種ポンプ	異音等	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	各種送出配管	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	操作盤	スイッチ異常等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
下水送出装置	取水ポンプ	異音等	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	海水ポンプ	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	A槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	B槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	C槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	D槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	下水送出配管	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	操作盤	スイッチ異常等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
防凍のための措置	異常等	凍結による損壊の恐れのある部分がない												
異常発生時の処置	点検の項目、場所 講じた処置の内容	余水処理施設移送ポンプNo.2部品破損にて停止中・修理予定。同ポンプNo.1稼働中。排水管劣化に伴い新管へ更新中。	余水処理施設移送ポンプNo.2、5/22修理完了。正常稼働中。排水管劣化に伴い新管へ更新中。	取水、各中継ポンプ2基の内、1基を定期点検中。バタフライ弁Aの不具合が発生。復旧にて稼働中。排水管更新工事の作業完了。	取水、各中継ポンプ2基の内、1基を定期点検中。トラックスケール計量表示計の不具合が発生。機器補修にて正常稼働中。	取水、各中継ポンプ定期点検後の各ポンプ設置完了。移送ポンプの不具合が発生したが、部品交換にて正常稼働中。	場内各施設の不具合の発生は無く、全体施設は正常に稼働中。	場内各施設の不具合の発生は無く、全体施設は正常に稼働中。	場内各施設の不具合の発生は無く、全体施設は正常に稼働中。	場内各施設の不具合の発生は無く、全体施設は正常に稼働中。	場内各施設の不具合の発生は無く、全体施設は正常に稼働中。pH調整薬剤(希硫酸)補充を実施。	場内各施設の不具合の発生は無く、全体施設は正常に稼働中。	場内各施設の不具合の発生は無く、全体施設は正常に稼働中。	

◎ 異常なし      △ 要注意      ▲ 不具合があったが修繕  
 × 異常あり      ○ 定期点検      ※ 休転中(オーバーホール)