

令和6年度 処分場施設の維持管理記録(月次)

【各施設毎に異常の有無、機能性を毎日点検し月次集約】

		点検実施月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
区分	細別	月次集約日	5月1日	6月3日	7月1日	8月1日	9月2日	10月1日						
管理棟	気象観測装置	異常警報	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	門扉・フェンス	破損	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	トラックスケール	異常値	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
埋立地	搬入道路	冠水・陥没	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	洗車設備	コンクリートの亀裂	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	ダンピングヤード	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	飛散防止フェンス	破損等	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	遮水工	保有水位の異常変動	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	護岸	変状や損傷等	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
余水処理施設	希釈槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	中和槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	中和槽攪拌機	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	中和槽PH計	異常値	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	アルカリ貯留槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	酸貯留槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	各種ポンプ	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	各種送出配管	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	操作盤	スイッチ異常等	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
下水送出装置	取水ポンプ	異音等	◎	◎	○	○	◎	◎						
	海水ポンプ	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	A槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	○	○	◎	◎						
	B槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	○	○	◎	◎						
	C槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	○	○	◎	◎						
	D槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	下水送出配管	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	操作盤	スイッチ異常等	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	防凍のための措置	異常等	凍結による損壊の恐れのある部分がない											
異常発生時の処置	点検の項目、場所 講じた処置の内容	場内各施設の 不具合の発生 は無く、全体 施設は正常に 稼働中。	場内各施設の 不具合の発生 は無く、全体 施設は正常に 稼働中。	場内各施設の 不具合の発生 は無く、全体 施設は正常に 稼働中。 取水、A～C中 継ポンプ2基の 内、1基を定期 点検中。	場内各施設の 不具合の発生 は無く、全体 施設は正常に 稼働中。 取水、A～C中 継ポンプ2基の 内、1基を定期 点検中。	場内各施設の 不具合の発生 は無く、全体 施設は正常に 稼働中。 取水、中継ポ ンプの定期点 検整備工事が 完了。	場内各施設の 不具合の発生 は無く、全体 施設は正常に 稼働中。 取水ポンプ及 び余水処理制 御盤の更新工 事が完了。 中和槽攪拌機 のベルト交換 を実施。							

◎ 異常なし
× 異常あり

△ 要注意
○ 定期点検

▲ 不具合があったが修繕
※ 休転中(オーバーホール)