

## 令和 7年度 処分場施設の維持管理記録(月次)

【各施設毎に異常の有無、機能性を毎日点検し月次集約】

	点 檢 実 施 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
区分	細 別	月次集約日	5月1日	6月2日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月4日	12月1日	1月5日		
管 理 棟	気象観測装置	異常警報	◎	◎	◎	◎	※	◎	◎	◎	◎		
	門扉・フェンス	破損	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	トラックスケール	異常値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
埋 立 地	搬 入 道 路	冠水・陥没	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	洗 車 設 備	コンクリートの亀裂	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	ダンピングヤード	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	飛 散 防 止 フ ェ ン ス	破損等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	遮 水 工	保有水位の異常変動	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
余 水 処 理 施 設	護 岸	変状や損傷等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	希 釀 槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	中 和 槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	中 和 槽 搅 拌 機	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	中 和 槽 P H 計	異常値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	アルカリ貯留槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	酸 貯 留 槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	各 種 ポ ン プ	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	各 種 送 出 配 管	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
下 水 送 出 装 置	操 作 盤	スイッチ異常等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	取 水 ポ ン プ	異音等	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	海 水 ポ ン プ	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	A槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	B槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	C槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	D槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	下 水 送 出 配 管	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	操 作 盤	スイッチ異常等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
異 常 発 生 時 の 処 置	防凍のための措置	異常等	凍結による損壊の恐れのある部分がない										
	点検の項目、場所 講じた処置の内容	場内各施設の不具合の発生は無く、全体施設は正常に稼働中。 取水、A～C中継ポンプ2基の内、1基を定期点検中。	場内各施設の不具合の発生は無く、全体施設は正常に稼働中。 取水・中継ポンプの定期点検が完了し、現在稼働中。	場内各施設の不具合の発生は無く、全体施設は正常に稼働中。 ※風向風速計の屋外装置をオーバーホール中。	場内各施設の不具合の発生は無く、全体施設は正常に稼働中。 ※風向風速計の屋外装置のオーバーホールは完了。	場内各施設の不具合の発生は無く、全体施設は正常に稼働中。	場内各施設の不具合の発生は無く、全体施設は正常に稼働中。	場内各施設の不具合の発生は無く、全体施設は正常に稼働中。	場内各施設の不具合の発生は無く、全体施設は正常に稼働中。	場内各施設の不具合の発生は無く、全体施設は正常に稼働中。			

◎ 異常なし  
× 異常あり

△ 要注意  
○ 定期点検

▲ 不具合があったが修繕  
※ 休転中(オーバーホール)